

ALLEGATO n. 2

Documentazione fotografica

(N. 70 foto e relativa tabella esplicativa)

N.B. Per gli interni, richiamati nella tabella esplicativa che segue, riferirsi all'**all. 1** (planimetrie esperto)

File Foto.PDF	Descrizione testuale
Esterri	
Foto n. 1	Comune di San Marcellino (CE): Via Caltanissetta (vista da Via Messina); a sinistra, in primo piano, il <u>fabbricato condominiale</u> (denominato "Parco Messina"), cui appartengono l'appartamento e il box auto pignorati, ai civici 5 (cancello pedonale) e 7 (cancello carrabile) di Via Caltanissetta
Foto n. 2	<u>Fabbricato</u> : vista complessiva da sud - est
Foto n. 3	<u>Fabbricato</u> : primo piano parte est (su Via Caltanissetta) – piani terra e primo
Foto n. 4	<u>Fabbricato</u> : prospetto frontale su Via Caltanissetta – piani secondo e terzo
Foto n. 5	<u>Fabbricato</u> : vista piani primo, secondo e terzo da nord - est
Foto n. 6	<u>Fabbricato</u> : vista da nord - est cortile comune (su Via Caltanissetta), piano terra
Foto n. 7	<u>Fabbricato</u> : primo piano cancelli pedonale (civico 5 di Via Caltanissetta) e carrabile (civico 7) – confine Nord (p.lla 5269, a dx del cancello carrabile)
Foto n. 8	<u>Fabbricato</u> : primo piano cancello pedonale (civico 5 di Via Caltanissetta)
Foto n. 9	<u>Fabbricato</u> : primissimo piano civico 5 di Via Caltanissetta (cancello pedonale)
Foto n. 10	<u>Fabbricato</u> : cortile comune, lato nord (una volta varcato il cancello pedonale)
Foto n. 11	<u>Fabbricato</u> : portoncino interno d'ingresso
Foto n. 12	<u>Appartamento</u> : particolare porta d'ingresso (una volta varcato il portoncino interno d'ingresso) – il primo a destra, al piano terra, entrati nel portoncino
Foto n. 13	<u>Fabbricato</u> : prima rampa scala comune di accesso al primo piano (da piano terra)
Foto n. 14	<u>Fabbricato</u> : ascensore, al piano terra
Foto n. 15	<u>Fabbricato</u> : prima rampa scala comune di accesso al piano interrato (da PT)
Foto n. 16	<u>Fabbricato</u> : particolare parte soprastante prima rampa scala (foto precedente)
Foto n. 17	<u>Fabbricato</u> : seconda rampa scala comune di accesso al piano interrato (da PT)
Foto n. 18	<u>Fabbricato</u> : porta d'ingresso al piano interrato e, quindi, ai box auto
Foto n. 19	<u>Fabbricato</u> : piano interrato - box auto (lato sud – ovest)
Foto n. 20	<u>Fabbricato</u> : rampa di discesa al piano interrato - box auto (lato nord – ovest)
Foto n. 21	<u>Fabbricato</u> : piano interrato - box auto (lato nord – ovest)
Foto n. 22	<u>Fabbricato</u> : piano interrato - box auto (lato nord – est)
Foto n. 23	<u>Box auto</u> (pignorato): piano interrato - angolo nord – est
Interni	
appartamento	
Foto n. 24	<u>Cucina</u> : porta di ingresso (all'appartamento) – pavimento maiolicato
Foto n. 25	<u>Cucina</u> : parete nord (con finestra) e soffitto
Foto n. 26	<u>Cucina</u> : pareti e soffitto, angolo sud – est; si nota la porta di accesso al corridoio
Foto n. 27	<u>Corridoio</u> : pavimento maiolicato

Foto n. 28	<u>Corridoio</u> : pareti e soffitto (porte di accesso a letto 2 e letto 3)
Foto n. 29	<u>WC 2</u> : pavimento maiolicato, servizi igienici, lavabo, doccia, termosifone
Foto n. 30	<u>WC 2</u> : pareti maiolicate, soffitto (intonacato e tinteggiato a tempera), doccia
Foto n. 31	<u>WC 2</u> : particolari
Foto n. 32	<u>WC 2</u> : particolari
Foto n. 33	<u>WC 1</u> : pavimento maiolicato, servizi igienici, vasca da bagno
Foto n. 34	<u>WC 1</u> : pareti maiolicate, soffitto (intonacato e tinteggiato a tempera), finestra
Foto n. 35	<u>WC 1</u> : lavabo, vasca da bagno e porta di accesso al corridoio
Foto n. 36	<u>WC 1</u> : pareti maiolicate, soffitto (intonacato e tinteggiato a tempera)
Foto n. 37	<u>Letto 1</u> : pavimento maiolicato, pareti
Foto n. 38	<u>Letto 1</u> : pareti e soffitto, intonacati e tinteggiati a tempera
Foto n. 39	<u>Letto 1</u> : finestra
Foto n. 40	<u>Letto 1</u> : pareti e soffitto, intonacati e tinteggiati a tempera
Foto n. 41	<u>Letto 1</u> : porta di accesso al corridoio, termosifone
Foto n. 42	<u>Letto 2</u> : pavimento maiolicato
Foto n. 43	<u>Letto 2</u> : pareti, intonacate e tinteggiate a tempera; porta di accesso al port. escl.
Foto n. 44	<u>Letto 2</u> : pareti e soffitto, intonacati e tinteggiati a tempera
Foto n. 45	<u>Letto 2</u> : pavimento maiolicato
Foto n. 46	<u>Letto 2</u> : pareti e soffitto, intonacati e tinteggiati a tempera
Foto n. 47	<u>Letto 3</u> : pavimento maiolicato; porta di accesso al porticato esclusivo
Foto n. 48	<u>Letto 3</u> : porta di accesso al porticato esclusivo
Foto n. 49	<u>Letto 3</u> : pareti e soffitto, intonacati e tinteggiati a tempera
Foto n. 50	<u>Porticato esclusivo</u> : angolo sud – ovest; pavimento maiolicato
Foto n. 51	<u>Porticato esclusivo</u> : angolo sud – ovest; pareti e soffitto, int. e tint. a tempera
Foto n. 52	<u>Porticato esclusivo</u> : in fondo, porta di accesso a letto 3
Foto n. 53	<u>Porticato esclusivo</u> : parte nord – est, contigua rampa di discesa ai box auto
Foto n. 54	<u>Porticato esclusivo</u> : parte nord – est, contigua rampa di discesa ai box auto, quest'ultima, in questa foto, ben visibile
Foto n. 55	<u>Porticato esclusivo</u> : vista parte finale rampa di discesa ai box auto
Foto n. 56	<u>Balcone</u> : porta di accesso alla cucina
Foto n. 57	<u>Balcone</u> : parte nord, contigua cancello pedonale
Foto n. 58	<u>Balcone</u> : pavimento maiolicato
Foto n. 59	<u>Balcone</u> : particolari
Foto n. 60	<u>Balcone</u> : vista (da esso) dei contatori condominiali
Foto n. 61	<u>Balcone</u> : vista (da esso) del cancello pedonale
Foto n. 62	<u>Balcone</u> : vista (da esso) del cortile comune (condominiale), lato nord
Box auto	
Foto n. 63	<u>Box auto</u> : basculante d'ingresso e vista complessiva (fondo in cemento battuto)
Foto n. 64	<u>Box auto</u> : particolare
Foto n. 65	<u>Box auto</u> : particolare
Foto n. 66	<u>Box auto</u> : particolare
Foto n. 67	<u>Box auto</u> : vista (da esso) del box "di fronte" (sub 14)
Foto n. 68	<u>Box auto</u> : particolare soffitto
Foto n. 69	<u>Box auto</u> : particolare
Foto n. 70	<u>Box auto</u> : magnetotermico impianto elettrico (al suo servizio)



foto n. 1



foto n. 2



foto n. 3



foto n. 4



foto n. 5



foto n. 6



foto n. 7



foto n. 8



foto n. 9



foto n. 10



foto n. 11



foto n. 12



foto n. 13




foto n. 14



foto n. 15



foto n. 16




foto n. 17



foto n. 18



foto n. 19



foto n. 20



foto n. 21



foto n. 22

Interni



foto n. 23 (nota._ ultima foto esterni)



foto n. 24




foto n. 25



foto n. 26



foto n. 27



foto n. 28



foto n. 29




foto n. 30



foto n. 31




foto n. 32



foto n. 33



foto n. 34



foto n. 35



foto n. 36



foto n. 37



foto n. 38



foto n. 39



foto n. 40




foto n. 41




foto n. 42




foto n. 43




foto n. 44



foto n. 45




foto n. 46



foto n. 47



foto n. 48



foto n. 49



foto n. 50



foto n. 51




foto n. 52



foto n. 53



foto n. 54



foto n. 55




foto n. 56



foto n. 57




foto n. 58



foto n. 59



foto n. 60



foto n. 61



foto n. 62



foto n. 63



foto n. 64



foto n. 65



foto n. 66



foto n. 67



foto n. 68



foto n. 69



foto n. 70