

Dott. Arch. Mariangela Sirena
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 189/2022

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Caterina Trentini

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO UNICO: unità immobiliare in Melzo (Mi)

Via Santa Maria Goretti n. 4



Fotografia n. 1 – Vista del prospetto laterale dell'unità immobiliare oggetto di pignoramento su Via Santa Maria Bambina, con particolare del cortile di proprietà non delimitato da recinzione





Fotografie n. 2/3 – Vista del cancello di ingresso pedonale su Via Santa Maria Goretti n. 4, dal quale si accede al cortile comune indiviso di ingresso all'unità immobiliare oggetto di pignoramento con portico (foto sotto)





Fotografie n. 4/5 – Vista del cortile comune indiviso dal portico e vista della copertura di quest'ultimo, avente due lucernari (foto sotto)





Fotografie n. 6/7 – Vista del portico di accesso all'unità immobiliare oggetto di pignoramento e vista del locale accessorio (foto sotto)





Fotografie n. 8/9 – Vista dell'ingresso al locale accessorio, facente parte dell'unità immobiliare oggetto di pignoramento, e del suo interno (foto sotto)





Fotografie n. 10/11 – Vista dell'interno del locale accessorio, facente parte dell'unità immobiliare oggetto di pignoramento, con particolare della caldaia a gas (foto sotto)





Fotografie n. 12/13 – Appartamento piano terra: viste del locale soggiorno





Fotografie n. 14/15 – Appartamento piano terra: viste del locale soggiorno verso il lato disimpegno (foto sopra) e verso il lato cucina (foto sotto), con particolare della scala a chiocciola in legno che conduce al piano primo





Fotografie n. 16/17 – Appartamento piano terra: viste del locale cucina







Fotografie n. 18/19 – Appartamento piano terra: viste del locale disimpegno lato camera 1 con cabina armadio (foto sopra) e lato soggiorno (foto sotto), con particolare delle macchie di umidità di risalita lungo le pareti





Fotografie n. 20/21 – Appartamento piano terra: viste del locale camera 2, con particolare del soffitto sfondato in corrispondenza della copertura non praticabile al piano primo





Fotografie n. 22/23 – Appartamento piano terra: viste del locale bagno, con particolare delle muffe presenti sul soffitto





Fotografie n. 24/25 – Appartamento piano terra: viste del locale camera 1 con cabina armadio, con affaccio sul cortile comune indiviso





Fotografia n. 26 – Appartamento piano terra: vista del locale cabina armadio della camera 1



Fotografia n. 27 – Appartamento piano primo: particolare dell'approdo della scala a chiocciola in legno al locale camera 3





Fotografie n. 28/29 – Appartamento piano primo: viste del locale camera 3, con particolare della porta di accesso al locale bagno (foto sotto)





Fotografie n. 30/31 – Appartamento piano primo: viste del locale camera 3, con particolare della porta di accesso al locale bagno e del tetto in legno a vista





Fotografie n. 32/33 – Appartamento piano primo: viste del locale bagno, che si presenta al rustico
– in fase di ristrutturazione

