


Allegato 1 – documentazione fotografica in data 22/04/2021




Viste esterne del complesso immobiliare





Androne di ingresso



Vano scala





Corridoio di distribuzione comune



Locale cucina





Locale camera



Locale bagno





Disimpegno



Balcone





Vista dal balcone

