

*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

### **Fotografia n. 1**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Vista del villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

In ordine il portico di ingresso, il corpo che si sviluppa al piano terra e primo, a seguire la restante porzione di appartamento al piano terra e l'annesso.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 2**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Soggiorno al piano terra.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

### **Fotografia n. 3**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Soggiorno al piano terra; si nota l'angolo cottura e la stufa a legna.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 4**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Servizio igienico al piano terra.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 5**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Camera al piano terra, ora magazzino, con particolare della porta a due ante verso l'esterno.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 6**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Scala a vista che dal soggiorno raggiunge il primo piano sottotetto.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 7**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Camera da letto al primo piano sottotetto.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 8**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Camera da letto al primo piano sottotetto.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 9**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Servizio igienico al primo piano sottotetto.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

### **Fotografia n. 10**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Vista della scala esterna che raggiunge la terrazza al primo piano; a seguire si nota la porta a due ante di accesso alla camera, ora magazzino e di seguito l'annesso al piano terra.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 11**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Terrazza al primo piano.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 12**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Magazzino nell'annesso al piano terra.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

**Fotografia n. 13**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Legnaia nell'annesso al piano terra.



*Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari  
Esecuzione R.G.E. n. 87/2021*

#### **Fotografia n. 14**

Acquapendente, 12 novembre 2021

Villino con accesso da strada comunale n. 109 – Lupara – Capita.

Particolare dell'area giardinata del villino, completa di cancello carrabile e muro di recinzione.

