

R.G.E. 1268/2021


**ALLEGATO N. 2**

**RILIEVO FOTOGRAFICO**

**LOTTO unico**

Via XXIV Maggio n. 10– Inveruno (MI)

Abitazione al piano T – S1 : Foglio 11–p.lla 341- sub.1



Inquadramento Generale





Foto n. 1: Prospetto principale su Via XXIV Maggio



Foto n. 2: ulteriore vista prospetto su Via XXIV Maggio





Foto n. 3: Interno locale principale.




Foto n. 4: locale principale altra angolazione.





Foto n. 5: visuale generale ammaloramenti alle pareti e al soffitto – locale principale.



Foto n. 6: Dettaglio ammaloramenti a parete e a soffitto





Foto n. 7: locale bagno.



Foto n. 8: Boiler.





Foto n. 9: locali secondari.



Foto n. 10: altra visuale deposito.





Foto n.12: ulteriore angolazione locale deposito.

