



Ortofoto con ubicazione del comparto residenziale Santa Barbara nel contesto urbano di Viterbo



Ortofoto con posizione di dettaglio del fabbricato in cui è ricompresa l'abitazione pignorata



Vista esterna del fabbricato condominiale-A con prospetto principale ed accesso da via Tarconte



Vista esterna del fabbricato condominiale con prospetto laterale fronte giardino



Vista prospetto interno del fabbricato residenziale con evidenza dell'appartamento a piano terra



Particolare del giardino di proprietà esclusiva posto su tre lati del fabbricato



Particolare del fronte interno su area comune con accesso alle pertinenze garage e magazzino



Dettaglio interno locale garage



Dettaglio ingresso-soggiorno collegato all'area esterna



Dettaglio cucina con portafinestra



Dettaglio camera da letto principale



Dettaglio camera-studio secondaria



Dettaglio servizio igienico zona notte



Vista accesso modificato da pedonale in carrabile all'area esterna da sanare