



FOTO 1 – Complesso immobiliare di Via Cesare Beccaria 12-14-16 in Cormano



FOTO 2 – Fronte principale d'ingresso del civico n. 16 di Via C. Beccaria - Cormano

Giudice: Dott. Caterina Trentini
Custode: Avv. Massimo Tofoni
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 3 – Ingresso civico n. 16 in cui si trova, allo stesso piano rialzato, l'unità pignorata



FOTO 4 – Porta di accesso all'unità pignorata

Giudice: Dott. Caterina Trentini
Custode: Avv. Massimo Tofoni
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 5 – Area di ingresso dell'abitazione



FOTO 6 – Area cucina mancante di muro divisorio con area ingresso

Giudice: Dott. Caterina Trentini
Custode: Avv. Massimo Tofoni
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 7 – Cucina con accesso al balcone



FOTO 8 – Camera da letto priva di battente della porta

Giudice: Dott. Caterina Trentini
Custode: Avv. Massimo Tofoni
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli






FOTO 9 e 10 – *Locale bagno*

Giudice: Dott. Caterina Trentini
Custode: Avv. Massimo Tofoni
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli





FOTO 11 – Particolare serramento cucina/balcone



FOTO 12 e 13 – Particolari impianto elettrico

Giudice: Dott. Caterina Trentini
Custode: Avv. Massimo Tofoni
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli

