

Dott. Arch. Mariangela Sirena
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 1327/2021

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Marianna Galioto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO UNICO: unità immobiliare in Milano

Via Concilio Vaticano II n. 1



Fotografia n. 1 – Vista dalla strada del complesso condominiale sito in Milano - Via Concilio Vaticano II, all'interno del quale (Civico n. 1 – Fabbricato 1C - Scala G) è presente l'unità immobiliare oggetto della procedura





Fotografia n. 2 – Vista dalla strada dell'ingresso e della portineria del Condominio Via Concilio Vaticano II n. 1



Fotografia n. 3 – Vista dal cortile del Fabbricato 1C, dove al piano primo (Scala G) è localizzata l'unità immobiliare oggetto della procedura





Fotografia n. 4 – Vista del prospetto principale del Fabbricato 1C (Scala G), con particolare a destra del balcone con fioriere (lato nord) dell'appartamento oggetto della procedura




Fotografia n. 5 – Vista del prospetto laterale del Fabbricato 1C (Scala G) e della rastrelliera per le biciclette nel cortile





Fotografie n. 6/7 – Vista del prospetto retro del Fabbricato 1C (Scala G), con particolare a sinistra del balcone con fioriere (lato sud) dell'appartamento oggetto della procedura






Fotografie n. 8/9 – Vista del portone di ingresso alla Scala G del Fabbricato 1C e particolare del citofono dell'appartamento oggetto della procedura, identificato con il n. 7





Fotografie n. 10/11 – Vista del corpo scale (Scala G) e particolare delle caselle delle lettere, tra cui quella della debitrice contraddistinta con il n. 6






Fotografie n. 12/13 – Vista del corpo scale (Scala G) con ascensore e particolare della porta di ingresso all'appartamento oggetto della procedura (piano primo)





Fotografie n. 14/15. – Viste del locale ingresso/disimpegno con ripostiglio





Fotografia n. 16 – Vista del locale disimpegno




Fotografia n. 17 – Vista del locale cucina





Fotografie n. 18/19 – Vista del balcone (lato sud), con macchinario esterno dell’impianto di condizionamento, su cui affacciano i locali cucina e soggiorno, con particolare (sotto) del contatore gas





Fotografie n. 20/21 – Vista del locale cucina, con particolare dello scaldabagno a gas







Fotografie n. 22/23 – Viste del locale soggiorno (lato sud) con split per l'aria condizionata





Fotografie n. 24/25 – Viste del locale camera piccola (lato nord)





Fotografia n. 26 – Vista del balcone (lato nord) su cui affacciano i locali camera piccola e bagno




Fotografia n. 27 – Vista del locale bagno





Fotografie n. 28/29 – Viste del locale camera grande (lato nord)





Fotografie n. 30/31 – Vista del piano seminterrato, con particolare della porta di ingresso al locale ad uso cantina oggetto della procedura, identificata con il nome della debitrice





Fotografia n. 32 – Vista dell'interno del locale ad uso cantina oggetto della procedura

