












Procedura Esecutiva R.G.E. 308/2019		RILEVAMENTO FOTOGRAFICO APPARTAMENTO in San Marcellino - via de Paola n°28 censito al foglio 5 - particella 5045 -subalterno 15		LOTTO UNICO	
					
Ingresso al cortile interno da via De Paola n. 28.		Cortile interno.		Fabbricato in cui ricadono gli immobili.	
					
Ingresso dal viale interno.		Affaccio balcone 2° piano.		Portoncino ingresso vano scala.	
					
				Vano scala.	
					
Balcone appartamento sub.15 - 2° piano..		Soggiorno-pranzo con camino..		Soggiorno-pranzo con porta d'ingresso.	
					
Ingresso al sub.15 - 2° piano. - dal ballatoio comune		Locale cucina_vista dal soggiorno.		Locale cucina.	
					
				Balcone sul cortile interno.	



Procedura Esecutiva R.G.E. 308/2019		RILEVAMENTO FOTOGRAFICO APPARTAMENTO in San Marcellino - via de Paola n°28 censito al foglio 5 - particella 5045 -subalterno 24			LOTTO UNICO	
						
Balcone soggiorno.		Balcone soggiorno_affaccio cortile interno.		Corridoio di disimpegno.		Corridoio.
						
Corridoio.		Camera con lucernario.		Camera con lucernario.		Lucernario.
						
Camera con balcone e bagno.		Camera con balcone e bagno.		Camera con balcone.		
						
Camera con balcone.		Veranda abusiva da rimuovere.		Bagno con lavabo e w.c..		Bagno con vasca.



Procedura Esecutiva R.G.E. 308/2019		RILEVAMENTO FOTOGRAFICO LASTRICO SOLARE in San Marcellino - via de Paola n°28 censito al foglio 5 - particella 5045 -subalterno 24		LOTTO UNICO	
					
	Lastrico solare.		Lastrico solare con impianto fotovoltaico installato.		Lastrico solare_canna fumaria camino.
					
	Lastrico solare_lucernario.	Lastrico solare.		Lastrico solare.	

