

---

# Esecuzione Immobiliare N.08/2021- REV 1/2020

del più probabile valore di mercato dell'immobile ubicato Strada Mazzacotto  
nc.12-11 - CAP 01019 VETRALLA

TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

---

G.E. Dott ANTONINO GERACI

## F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- F.1 - Ingresso principale SUD-EST civico n. 12-11*
- F.2 - Esposizione SUD-EST - villino con quattro unita' immobiliari circoscritto da area di pertinenza (Area Ente Urbana)*
- F.3 - Esposizione NORD-EST - veduta giardino di pertinenza ai sub 1-2-3-5*
- F.4 - Porta di ingresso accesso vano scala comune - Esposizione NORD-EST*
- F.5 - Veduta vano scala comune, struttura portante in ferro scatolare, gradini e parapetto in tavole di legno. Molto luminoso*
- F.6 - Porta di ingresso dell'immobile pignorato, piano primo*
- F.7 - Foto n. 1- Soggiorno*
- F.8 - Foto n.2 - soggiorno*
- F.9 - Foto n.3 - Soggiorno*
- F.10 - Foto n. 1 - Corridoio a Nord-Est*
- F.11 - Foto n.2- Corridoio a Sud-est*
- F.12 - Foto n. 1 - Camera matrimoniale -Sud-Ovest*
- F.13 - Foto n. 1 Elementi radianti a pareti*
- F.14 - Foto n. 2 Camera Sud-Est*
- F.15 - Foto n. 2a Veranda chiusa Nord-Est*
- F.16 - Foto n.2b Veranda*
- F.17 - Foto n. 1 - Stanza*
- F.18 - Foto n. Stanza Sud-Ovest*



## F. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)

---

*F.19 - Foto n. 1 Cucina Sud-Est*

*F.20 - Foto n. 2 Cucina Sud-Est*

*F.21 - Foto n. 3 balcone Sud- Est*

*F.22 - Foto n. 1 bagno Nord-Ovest*

*F.23 - Foto n. 2 cabina doccia bagno*

*F.24 - Foto n. 3 vasca*





Fotografia F.1 - Ingresso principale SUD-EST civico n.12-11



Fotografia F.2 - Esposizione SUD-EST - villino con quattro unita' immobiliari circoscritto da area di pertinenza (Area Ente Urbana)







Fotografia F.3 - Esposizione NORD-EST - veduta giardino di pertinenza ai sub 1-2-3-5



Fotografia F.4 - Porta di ingresso accesso vano scala comune - Esposizione NORD-EST







Fotografia F.5 - Veduta vano scala comune, struttura portante in ferro scatolare, gradini e parapetto in tavole di legno. Molto luminoso



Fotografia F.6 - Porta di ingresso dell'immobile pignorato, piano primo





Fotografia F.7 - Foto n.1- Soggiorno



Fotografia F.8 - Foto n.2 - soggiorno





Fotografia F.9 - Foto n.3 - Soggiorno



Fotografia F.10 - Foto n.1 - Corridoio a Nord-Est







Fotografia F.11 - Foto n.2- Corridoio a Sud-est



Fotografia F.12 - Foto n.1 - Camera matrimoniale -Sud-Ovest





Fotografia F.13 - Foto n.1 Elementi radianti a pareti



Fotografia F.14 - Foto n. 2 Camera Sud-Est





Fotografia F.15 - Foto n. 2a Veranda chiusa Nord-Est



Fotografia F.16 - Foto n.2b Veranda







Fotografia F.17 - Foto n.1 - Stanza



Fotografia F.18 - Foto n. Stanza Sud-Ovest





Fotografia F.19 - Foto n.1 Cucina Sud-Est



Fotografia F.20 - Foto n.2 Cucina Sud-Est





Fotografia F.21 - Foto n.3 balcone Sud- Est




Fotografia F.22 - Foto n.1 bagno Nord-Ovest







Fotografia F.23 - Foto n.2 cabina doccia bagno



Fotografia F.24 - Foto n.3 vasca

