## ALLEGATO A.

## **PARTI COMUNI**



Foto 1 – immobile di Corso C. Colombo n. 9



Foto 3 - androne comune



Foto 2 – immobile di Corso C. Colombo n. 9



Foto 4 - spazi interni comuni




Foto 5 - vano scala comune



Foto 7 - vano scala comune




Foto 6 - vano scala comune



Foto 8 - ballatoio comune



Foto 9 - ballatoio comune



Foto 11 - corte interna comune



Foto 10 - ballatoio comune



Foto 12 - affaccio su corte interna comune



Foto 13 - affaccio su corte interna comune



Foto 15 - affaccio su corte interna comune



Foto 14 - affaccio su corte interna comune



Foto 16 - dettaglio serramento bagno su spazi comuni

## **APPARTAMENTO**



Foto 17 – ingresso appartamento



Foto 19 – cucinino



Foto 18 – cucinino



Foto 20 – cucinino



Foto 21 – cucinino



Foto 23 – bagno



Foto 22 – bagno



Foto 24 – dettaglio serramento bagno su spazi comuni



Foto 25 – dettaglio lucernario bagno



Foto 27 – soggiorno



Foto 29 - soggiorno



Foto 26 – soggiorno



Foto 28 – soggiorno



Foto 30 - soggiorno

## RELAZIONE DI STIMA ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 649/2014








Foto 32 - camera