

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** [Lotto 7\) Sub. 7](#)

*Corso Europa, 90*

**MAGENTA (MI)**



Vista del fabbricato dall'ingresso al cortile e lato Ovest.






Vista accidentale del fabbricato e vista Nord.







Vista laterale della palazzina – Est - in cui è ubicato l'ingresso al vano scala comune.






Viste esterna ed interna dell'ingresso.






Vano scala e disimpegno comune al piano rialzato con ingresso all'alloggio in esame.






Viste della zona d'ingresso dell'alloggio in esame – **Sub. 7** – al piano rialzato.





Soggiorno-pranzo.






Altra vista del soggiorno-pranzo e disimpegno zona notte.






Camera.







Camera.





Bagno.





Bagno d'ingresso.

