

Fotografia n. 1

Locale oggetto di pignoramento. Vista da via Roma.



Fotografia n. 2

Locale oggetto di pignoramento. Vista da Via Nuova, tratto perpendicolare a Via Roma.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 280/2018

Fotografia n. 3

Locale oggetto di pignoramento. Vista dell'area esterna scoperta sul fronte opposto a Via Roma.



Fotografia n. 4

Locale oggetto di pignoramento. Vista dell'area esterna scoperta sul fronte opposto a Via Roma.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 280/2018


Fotografia n. 5

Locale oggetto di pignoramento. Vista dell'interno.



Fotografia n. 6

Locale oggetto di pignoramento. Vista dell'interno. In fondo, l'ingresso da Via Roma.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 280/2018

Fotografia n. 7

Vista dell'ingresso e del vano adibito ad ufficio.



Fotografia n. 8

Vista dell'interno, in corrispondenza della linea di confine con il subalterno adiacente (visibile dalla variazione della tipologia di pavimentazione).



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 280/2018

Fotografia n. 9

Vista dell'interno, in corrispondenza della linea di confine con il subalterno adiacente (visibile dalla variazione della tipologia di pavimentazione).



Fotografia n. 10

Vista del vano adibito ad ufficio dell'attività commerciale.



Tribunale di Viterbo – Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Esecuzione R.G.E. n. 280/2018

Fotografia n. 11

Vista del manufatto precario realizzato sull'area esterna di pertinenza.



Fotografia n. 12

Vista del portico al piano terra.

