

ALLEGATO C

Fotografie immobile nn. 1-17



FOTO 1: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, accesso alla corte



FOTO 2: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, corte interna



FOTO 3: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, immobile vista esterna



FOTO 4: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, ingresso con angolo cucina



FOTO 5: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, ingresso con angolo cucina



FOTO 6: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, cucina con scala




FOTO 7: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, ingresso con angolo cucina



FOTO 8: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, locale piano terra



FOTO 9: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, bagno piano terra



FOTO 10: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, bagno piano terra




FOTO 11: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, camera piano primo



FOTO 12: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, camera piano primo



FOTO 13: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, camera piano primo



FOTO 14: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, bagno piano primo




FOTO 15: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, balcone piano primo



FOTO 16: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, ascensore



FOTO 17: MILANO, via Siro Capsoni n. 9, locale seminterrato