Esterni fabbricato













Ascensore non funzionante



Corridoio di accesso comune al piano quinto






Porta di accesso all'unità




Porta di accesso; vista dall'interno





Locale camera da letto





Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano





Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano






Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano





Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano





Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano









Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano





Porta di accesso al bagno



Bagno



Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano





Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano







Locale cucina



Immobile ubicato in Comune di Milano (MI) via Cavezzali n. 11 Esecuzione Immobiliare N. 1356/2018 - Tribunale di Milano





