

all. 11

**Fotografie esterne ed interne del bene,
nonché la relativa planimetria**

Foto aerea - ubicazione dell'immobile




Foto esterne



Vista da via Manzotti




Vista da
Cortile interno




Portina realizzata abusivamente
sotto il ballatoio di accesso alla
cantina


Foto interne





Soggiorno-cucina




Soggiorno-cucina




Bagno cieco



Bagno cieco



Camera



Camera



Passaggio scala a chiocciola abusivamente chiuso – vista da abitazione



Passaggio scala a chiocciola abusivamente chiuso – vista da cantina

Piano cantina

